

Rep. av IÅ-seknotter

Skrevet av 500AMM - 15/09/2013 14:41

Hei.

Plastikkdelene blir jo skjÅ, re med Åra og knekte IÅ-seknotter pÅ dekslene er et vanlig fenomen. Jeg kom over en IÅ, sning for reparasjon pÅ Ebay:

<http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-KZ-650-KZ-305-KZ-900-KZ-1300-SIDE-COVER-repair-studs-broken-tabs-/181201766740>

Jeg kjenner ikke til hvor mange slike IÅ-seknotter det er pÅ Voyager og Touring, men pÅ vanlige modeller sitter de pÅ følgende deler:

- sidedekselet, 3 stk.
- luftfilterdekselet, 2 stk.
- ekspansjonstanken, 1 stk.

Man fÅr lett tak i brukte sidedeksler som er hele, og ekspansjonstanken er i litt seigere plast og ryker sjelden. Men luftfilterdekslene er veldig sjeldne Å finne brukte og hele, sÅ for de er dette en kjÅ, rkommen IÅ, sning vil jeg tro.

-arnt-

=====